



Update Firmware Version 04.02.03.23  
DatafoxStudioIV + DFComDLL 04.02.03.05



Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben bei uns MasterIV-Geräte für die Zeiterfassung erworben.  
Wir möchten Sie daher darüber informieren, dass in der Softwareversion 04.02.03 u.a. folgende Korrekturen durchgeführt wurden:

#### TimeboyIV

- **Mobilfunk:** Optimierung in Verbindung mit der Docking-Station oder dem Fahrzeugdatenlogger. Eine im TimeboyIV gesetzte Fahrzeugfreigabe wird zeitnah an den Logger weitergegeben, auch während des Verbindungsaufbaus zum Provider oder Server
- **WLAN:** Optimierungen im "Active Mode". Der Verbindungsabbruch wird jetzt schneller erkannt und die Darstellung im Display entspricht jetzt immer dem aktuellen Zustand.
- **WLAN:** Bei ausgeschaltetem Modul war der Stromverbrauch des Gerätes im Sparbetrieb zu hoch.
- **GPS:** Der Stromverbrauch bei GPS konnte deutlich reduziert werden, sofern das Modul aktiv ist, gültige Koordinaten empfängt und das Modul die Firmwareversion 7.x hat (kann im Studio im BIOS-Dialog / Geräteinformationen überprüft werden).
- Um das Gerät einzuschalten, muss die Ein-Taste mindestens eine halbe Sekunde betätigt werden. Dadurch soll die Gefahr des versehentlichen Einschaltens verringert werden.
- Durch Optimierungen konnte der Stromverbrauch insgesamt weiter reduziert werden.

#### DatafoxStudioIV

- In der Eingabemaske für die WLAN-Konfiguration des TimeboyIV wurden die Verschlüsselungsart und das zu verwendende Passwort nicht immer korrekt übernommen.

Die neuen Versionen haben wir für Sie zum Download auf unserer Website bereitgestellt.  
Sie finden Sie in unserem Downloadbereich unter [Software.Datafox.de](http://Software.Datafox.de).  
Eine Aufstellung aller Änderungen finden Sie im Softwarepaket in der Softwareversionsliste.

Bitte testen Sie die neue Version - vor dem echten Einsatz - zusammen mit Ihrem Setup und Ihrer Anwendung und geben die neue Version bei Ihnen intern frei. Sofern Sie Probleme in Verbindung mit Ihrem Setup oder Ihrer Anwendung feststellen, möchten wir Sie bitten, uns das unmittelbar mitzuteilen.

Die Checkliste für den Supportfall finden Sie unter [Datafox Checkliste Supportfall](#).

Sofern Sie die Geräte weiterhin mit einer älteren Firmware-Version geliefert bekommen wollen, geben Sie das bitte bei der Bestellung an. Wenn keine Angabe bei der Bestellung gemacht wird, liefern wir die Geräte mit der neuesten Version aus.

Wir bedanken uns für Ihr bisheriges Vertrauen und stehen Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
**Ihr Datafox Entwicklungsteam**

#### Datafox GmbH

Dermbacher Straße 12-14  
D-36419 Geisa  
Telefon: +49 (0) 36967 / 595-0  
Fax: +49 (0) 36967 / 595-50  
E-Mail: [support@datafox.de](mailto:support@datafox.de)

[www.datafox.de](http://www.datafox.de)

Geschäftsführer: Matthias Hartung  
Handelsregister Jena, HRB500077  
UID: DE 812 64 92 45

#### Hinweis:

Diese Infomail ist kein Spam. Sie erhalten diese als registrierter Datafox-USER bzw. Datafox-Kunde.

Wenn Sie Support-Info-Mailings nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte diese Mail einfach kommentarlos zurück und Sie werden umgehend aus unserem Verteiler gelöscht. Verwenden Sie aber unbedingt als Absenderadresse die Adresse [admin@datafox.de](mailto:admin@datafox.de), an die wir den Newsletter geschickt haben.